



## 初春 給湯器交換キャンペーン

春の陽気が待ち遠しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。  
大興ネクスタでは、ご好評の給湯器（エコジョーズ）交換リフォーム工事を、≪初春キャンペーン特別価格≫にてお届けいたします。  
給湯器の寿命はおよそ 8～10 年です。「お湯の温度がなかなか上がらない」「シャワーの出る勢いが悪くなった」など、不具合がございましたら、この機会にぜひ、交換をご検討ください！

### 高効率省エネ給湯器「エコジョーズ」

**NORITZ ecoジョーズ**  
エコジョーズ GT-C2462AWX BL 24号



リンナイ製品もご紹介します。

Rinnai エコジョーズ RUF-E2405AW(A)フルオート 24号



※工事の際には現況調査の上、正式なお見積りを作成いたします。

≪このような症状、ありませんか？≫



全部込み！

通常割引価格(税込) ~~¥198,000~~ → **¥188,000** (税込)  
※工事の際には現況調査の上、正式なお見積りを作成いたします。

### TES 床暖房対応 給湯器「エコジョーズ」



Rinnai ecoジョーズ  
エコジョーズ RUFH-SE2406AW2-3  
24号 フルオート  
給湯暖房用熱源機スリムタイプ

≪熱効率 給湯 95%、暖房 87% を発揮！≫

給湯と暖房それぞれに独立した熱交換機を有する「2 缶 3 水路」構造。  
給湯と暖房を同時に使っても能力が落ちない快適設計になっています。

通常割引価格(税込) ~~¥363,000~~ → **¥330,000** (税込)  
※事前に現況確認をさせていただき、設置可能な場合、正式なお見積りを作成いたします。

## メンテナンスの意外な盲点 // ベランダやバルコニーの防水工事 お忘れになっていませんか？

ベランダ・バルコニーの床は、四方を壁と出入り口に囲まれており、排水方向へ雨水が集中して流れます。ベランダが広ければ広いほど、大雨時に大量の雨水が排水口に押し寄せて、少しの防水劣化箇所から徐々に雨漏りする可能性が高くなります。

### 排水口の防水の劣化や隙間は、雨漏りの原因になることも…



バルコニー排水口雨漏り  
ベニヤ赤水あくの発生



バルコニー排水口雨漏り  
ベニヤ赤水あくの発生



バルコニー排水口部 保護モルタル下  
防水の劣化による雨漏り

当初は頑健であった防水処理も年月を経れば、だんだんとくたびれてきます。専門的な防水処理であっても、一般的な塗装と同じように劣化していきますし、劣化した塗膜はひび割れなどを起こしていきます。専用のシートを使って防水している場合でも、それが劣化していきます。屋根や外壁と同じように、防水も定期的なメンテナンスが必要です。お住まいの大敵である水分をシャットアウトしているだけに、忘れてしまうと大変なことになるかねません。

## ベランダやバルコニーの機能を維持するには防水工事が必要です！

### バルコニー FRP 防水修繕工事



Before

バルコニー保護モルタル下の防水の劣化が原因で雨漏りが発生しました。



After

床保護モルタルを撤去し、新たに露出式FRP防水を施工しました。

見た目もキレイになり、大雨時でもスムーズに雨水が流れていくので安心です。

露出FRP 防水工事 **¥9,570/m<sup>2</sup>** (税込) ~

※修繕工事では、別途大工下地修理・撤去工事等が必要となります。  
※工事の際には現況調査の上、正式なお見積りを作成いたします。

今だけ無料!!

「目視点検」実施中！お気軽にご相談ください!!